

## ZERTIFIKAT

Nr. 2014-02324

**Herr Ronny Diebler**  
geboren am 10.02.1986

hat am 26.08.2014 an der Erstausbildung zur

### **PlatformCard** Powered Access International Licence

(auf Grundlage ArbSchG, BetrSichV, DGUV Vorschrift 1,  
DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.10, DGUV Grundsatz 308-008,  
DGUV Information 208-019, ISO 18878, ISO 18893 und ISO 16368)

erfolgreich teilgenommen.

Im Rahmen der Ausbildung wurden folgende Punkte behandelt:

- > Unfallverhütungsvorschriften
- > Hinweise für die Bedienung von Hubarbeitsbühnen
- > Hinweise zu den Verkehrswegen
- > Die Sicherheitseinrichtungen der Hubarbeitsbühne und deren Bedeutung
- > Unfallgefahren beim Betrieb von Hubarbeitsbühnen
- > Instandhaltungshinweise für Hubarbeitsbühnen

  
Armin Rappen  
Geschäftsführer (Vors.) der mateco GmbH

Stuttgart, den 26.08.2014



  
Josef Molnar  
Fachkraft für Arbeitssicherheit